

TBE (1L 干粉)

TBE

TBE 干粉中含有：0.09M Tris-boric acid；2mM EDTA。

配制流程

1. 将干粉的外包装袋撕开；
2. 将袋中的干粉慢慢到入 800mL 30~35℃ 蒸馏水，搅拌使其溶解；
3. 将 20mL 左右的蒸馏水加入干粉袋内，冲洗剩余的干粉，将冲洗的蒸馏水加入至第 2 步的溶液中，反复冲洗直至袋中无肉眼可见的颗粒；
4. 定容至 1L。

温馨提示

为了您的自身安全，使用试剂前，请带手套。

储存温度

室温保存。

包装清单

货号	品名	包装
BF020	TBE (1L 干粉)	1L

